


¿sabes cómo hacerle  
el mantenimiento a tu




pluviómetro?

# 1 *Mantén limpia el área de captación*

por donde ingresa el agua de lluvia.

- Si no hay agua acumulada, debes **retirar** el colector, **vaciar** los residuos y **limpiar** la rejilla de evacuación.




**Rejilla de evacuación**

- Si hay agua acumulada, primero realiza movimientos circulares con un instrumento para evacuarla lentamente y después sigue el mismo paso anterior.

# 2 *Asegura una lectura precisa*

**Contrapeso**

**Balancín**




- Limpia suavemente el balancín\* con un paño suave, mientras sostienes el contrapeso.

\* Balancín calibrado para registrar 0.2 mm de lluvia.

**3**

## ***Garantiza estabilidad y nivelación***


- Asegúrate de que todo el equipo esté correctamente nivelado y asegurado a la base.



**4**

## ***Cuida la fuente de energía sostenible***

- Limpia el panel con un paño suave para retirar polvo o residuos que puedan obstruir la luz solar.



# Recomendaciones

Realizar inspecciones periódicas para prevenir fallos en los componentes. La limpieza del pluviómetro debe hacerse cada 8 a 15 días.

Consulta con el personal de Cenicaña ante dudas o problemas técnicos.

Recuerda que, el mantenimiento adecuado de Gotas no solo asegura su funcionalidad sino que contribuye a una gestión eficiente del recurso hídrico en el cultivo.





**#ConectandoLaCienciaConLaAgroindustria**

**Abril 2025**